

Ofício Cam. 006/2017

Presidente Lucena, 14 de fevereiro de 2017.

ASSUNTO: Pedido de Informações 001/2017
Vereador Daniel Eloir Krummenauer

Senhora Presidente:

Ao cumprimentá-la, vimos através deste, em resposta ao pedido de informações nº 001/2017, de autoria do Ver. Daniel Eloir Krummenauer, informar o que segue:

A listagem de veículos encaminhados para o conserto e demais informações constam na listagem anexa.

Os serviços de oficina não foram licitados uma vez que, os reparos eram urgentes e se desconhecia a causa e dimensões dos problemas encontrados nos veículos e máquinas.

Os veículos que apresentam avarias e necessitam de conserto são os seguintes:

1. Saúde

- 1.1 Sprinter placas IKE 7684 - Vazamento no setor;
- 1.2 Fiat Uno placas IQL 9401 – Troca de bateria e Folga na direção;

2. Educação

- 2.1 Ducatto placas IPS 5006 – Troca de bateria;
- 2.2 Micro-ônibus placas ILX 6580 – 22 bancos rasgados;
- 2.3 Corsa placas IPJ 7921 – Para-choque dianteiro e traseiro quebrados;

3. Agricultura

- 3.1 Gol placas IKV 1536 – Maçanetas quebradas; Buchas de balança gastas; Amortecedores traseiros quebrados; motor de partida estragado; setor de direção “estourado”; arranhão profundo deteriorando a lataria

4. Obras

- 4.1 Retroescavadeira placas IMQ 2426 – avaliação anexa;

4.2 Pampa placas IHJ 0882 – Caixa de marchas quebrada; Sistema de freios todo gasto e cilindro mestre estragado; suspensão gasta e surdina estragada.

4.3 Motoniveladora Gaterpillar – Folga no suporte da lâmina; desgastes nos calços da lâmina; pistão de direção gasto; mangueiras com vazamento.

A data de homologação da última licitação para a aquisição de combustível foi em 28/12/2016 e a data de assinatura do contrato foi 02/01/2017, momento em que foi feito pedido de diesel e a entrega ocorreu ao final do dia 03/01/2017.

O saldo financeiro e o superávit de 2016 encontram-se no detalhamento anexo.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

GILMAR FÜHR

Prefeito Municipal

A Senhora

Ver^a. Aline Führ Christ

Presidente da Câmara de Vereadores

PRESIDENTE LUCENA/RS



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA

Estado do Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO 2016

Recurso	Saldo por recurso	Empenhado a liquidar 2016	Liquidado a pagar 2016	Restos a pagar Proc. Exercícios Anteriores	Restos a pagar não Proc. Exercícios Anteriores	Consignações (-) Vlr's a Recuperar	Superavit Financeiro 2016 Ajustado
0001 - Livre	1.102.915,97	4.399,40	190.132,75	210,00	13.029,00	33.769,81	861.375,01
0020 - MDE	67.051,01	749,85	51.320,28				14.980,88
0031 - FUNDEB	13.245,19	0,00	0,00				13.245,19
0040 - ASPS	105.266,71	2.493,85	97.276,02				5.496,84
1001 - Transporte Escolar Est.	0,00	0,00	0,00				0,00
1011 - Prog. Nac. Alimentação	73,56	0,00	0,00				73,56
1021 - PNATE	37,90	0,00	0,00				37,90
1023 - CIDE	6.989,30	0,00	0,00				6.989,30
1024 - Sal. Educação Federal	14.761,99	0,00	0,00				14.761,99
1027 - Cons. Pop. Agricultura	85.583,32	0,00	0,00				85.583,32
1029 - Multas de Trânsito	304,54	0,00	0,00				304,54
1030 - Recurso Fed. Agric.	295.915,74	0,00	0,00		270.171,00		25.744,74
1040 - Recurso FNDE Constr. Escola *	71.025,51	0,00	0,00		58.171,26		12.854,25
1046 - Prog. Dinheiro Dir. Escola	1.540,48	0,00	0,00				1.540,48
1055 - Brasil Carinhoso	1.515,21	0,00	0,00				1.515,21
1056 - Recurso SETEL - Academia	0,00	0,00	0,00				0,00
1250 - Fundo do Meio Ambiente	8.990,98	146,17	2.099,55				6.745,26
1301 - Piso Básico FMAS	29.748,43	0,00	0,00				29.748,43
1303 - Recurso IGDBF	23.893,28	0,00	0,00				23.893,28
1304 - Recurso IGD SUAS	8.214,20	0,00	0,00				8.214,20
1350 - Fund. A. Social	4.299,79	108,07	3.934,89				256,83
1355 - Fundo Criança Adolesc.	809,80	0,00	0,00				809,80
1365 - Fundo Idoso	0,00	0,00	0,00				0,00
4011 - Incent. Atenção Básica	206,27	0,00	0,00				206,27
4050 - Farmácia Básica Estadual	1.678,56	0,00	0,00				1.678,56
4091 - Ações Sócio Educ. PPV	3.471,85	0,00	0,00				3.471,85
4160 - Prim. Inf. Melhor - PIM	126,68	0,00	0,00				126,68
4190 - Epidemiol. Vig. Saúde	5,85	0,00	0,00				5,85
4292 - Aquis. Amb. e Carros	0,00	0,00	0,00				0,00
4293 - Aquis. Equip. Mat. Saúde	31.992,88	8.495,00	21.125,00				2.372,88
4510 - PAB Fixo	2.042,05	0,00	0,00				2.042,05
4590 - SIA/SUS Teto Fin. MAC	13.088,53	0,00	13.031,00				57,53
4760 - PAB Visa	77.916,78	0,00	0,00				77.916,78
4770 - Farm. Básica Federal	4.296,46	0,00	0,00				4.296,46
4929 - Academia da Saúde	1.929,15	0,00	0,00				1.929,15
4931 - Aquis. Equip. Mat. Perm.	32.552,08	3.000,00	17.102,50				12.449,58
4935 - Constr. Ampl. UBS	7.429,84	0,00	0,00				7.429,84
50 - Fundo Prev. Serv.	3.911.176,07	0,00	650,00			19,50	3.910.506,57
2000 - Poder Legislativo	6.701,37	108,07	2.927,38			1.318,52	2.347,40
TOTAL	5.936.797,33	19.500,41	399.599,37	210,00	341.371,26	35.107,83	5.141.008,46

* Para o recurso 1040 foi considerado como disponibilidade financeira o saldo bancário (R\$ 40.366,83) acrescido do valor a receber (R\$ 30.658,68) cfe Termo de Compromisso PAR com o Ministério da Educação - FNDE nº 22670.

VEICULO	trator agrale 5085
PROBLEMA	serviço de soldagem no cano de descarga
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	70,00
FORNECEDOR	Metalúrgica Weber

VEICULO	trator massey
PROBLEMA	serviço de soldagem trator massey
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	50,00
FORNECEDOR	Metalúrgica Weber

VEICULO	trator massey 2
PROBLEMA	serviço de soldagem das pás nos grampos do arado
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	180,00
FORNECEDOR	Rodeio Ind Manut de máq.

VEICULO	trator massey 2
PROBLEMA	manutenção do freio
MATERIAIS	307,50
SERVIÇOS	95,00
FORNECEDOR	Mecadiesel

VEICULO	trator massey
PROBLEMA	revisão
MATERIAIS	560,00
SERVIÇOS	1040,00
FORNECEDOR	Mecadiesel

VEICULO	retro randon ipj-3849
PROBLEMA	revisão
MATERIAIS	892,60
SERVIÇOS	2030,00
FORNECEDOR	Mecadiesel

VEICULO	ambulancia itp-6746
PROBLEMA	manutenção ar condicionado
MATERIAIS	130,00
SERVIÇOS	35,00
FORNECEDOR	Bosch/Socaltur

VEICULO	implemento
PROBLEMA	conserto ensiladeira
MATERIAIS	310,00
SERVIÇOS	450,00
FORNECEDOR	Metalúrgica Weber

VEICULO	implemento
PROBLEMA	endireitamento de bica colhedora de grãos
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	90,00
FORNECEDOR	Metalurgica Weber

VEICULO	implemento
PROBLEMA	troca de ponta de eixo do carretão
MATERIAIS	250,00
SERVIÇOS	250,00
FORNECEDOR	Metalúrgica weber

VEICULO	trator massey
PROBLEMA	conserto do alternador
MATERIAIS	228,00
SERVIÇOS	110,00
FORNECEDOR	FMF Daniel

VEICULO	sprinter ike-7684
PROBLEMA	revisão elétrica
MATERIAIS	53,00
SERVIÇOS	115,00
FORNECEDOR	FMF Daniel

VEICULO	gol ikv-1536
PROBLEMA	revisão geral
MATERIAIS	268,00
SERVIÇOS	105,00
FORNECEDOR	Velci Oficina

VEICULO	sprinter ivy-7828
PROBLEMA	manutenção
MATERIAIS	602,00
SERVIÇOS	210,00
FORNECEDOR	Velci Oficina

VEICULO	ambulancia itp-6746
PROBLEMA	revisão
MATERIAIS	470,00
SERVIÇOS	140,00
FORNECEDOR	Velci Oficina

VEICULO	doblo ivh-9808
PROBLEMA	troca de oleo
MATERIAIS	165,00
SERVIÇOS	70,00
FORNECEDOR	Velci Oficina

VEICULO	kombi iln-3374
PROBLEMA	troca de oleo
MATERIAIS	145,00
SERVIÇOS	35,00
FORNECEDOR	Velci Oficina

VEICULO	gol imu-6380
PROBLEMA	revisão geral
MATERIAIS	1486,00
SERVIÇOS	350,00
FORNECEDOR	Velci oficina

VEICULO	implemento
PROBLEMA	manutenção arado
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	120,00
FORNECEDOR	Rodeio

VEICULO	implemento
PROBLEMA	manutenção: afiação, troca de parafusos
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	80,00
FORNECEDOR	Rodeio

VEICULO	doblo ivl-4985
PROBLEMA	conserto estofamento
MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	140,00
FORNECEDOR	Ilva Reder / Casa Maior



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA
REF A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IMQ 2426


LAUDO

A Mecadiesel Manutenção de Veículos Diesel Ltda, sob CNPJ 93.223.972/0001-26, verificou diversos problemas na retroescavadeira de placa IMQ 2426, sendo descritos os mesmos abaixo.

- Os embuchamentos dos braços dianteiro e traseiros das conchas com folga excessivas nos pinos e buchas, ocorrendo a folga, pela falta de lubrificação nos mesmos.
- Eixo dianteiro com folga excessivas nas tampas, danificando a carcaça do eixo dianteiro, ocasionado pela falta de manutenção preventiva, sendo que verificado folga antes, não teria afetado a carcaça.
- Freio danificado, sendo verificado os discos de freio traseiro com desgaste excessivo, ocasionado por desgaste ou também pela falta da troca de óleo em tempos em tempos conforme especificação da máquina.
- Comando hidráulico dianteiro e traseiro com vazamento e hastes com desgastes.
- Transmissão com vazamento e com desgaste excessivo, sendo que os discos da transmissão estão com desgaste excessivos, danificado disco de aço, criando limalha danificado assim a bomba de transmissão, e demais componentes da transmissão, podendo ter ocasionado pela falta da troca de óleo da transmissão no período especificado pelo fabricante.
- Dentes da concha dianteira e traseira com desgastes.
- Concha dianteira e traseira com trincas e rachaduras.
- Chassis da máquina com rachaduras.
- Terminais de direção com folga excessiva.
- Engrenagens do cubo de redução traseiro e dianteiro com desgastes excessivos, e o cubo traseiro danificado, ocasionado pela falta de manutenção preventiva.
- Flexíveis hidráulicos com vazamentos, sendo que os mesmos estavam ressecados, ocasionando vazamento.
- Sinalização com lâmpadas queimadas e sinalizas danificadas.
- Cilindros hidráulico com vazamentos, hastes danificada, camisa danificadas.

Sendo assim constatou-se diversos problemas conforme acima descritos.

Nova Petrópolis, 08 de Fevereiro de 2017.


ELIZEU JOSÉ SEIBT

14/02/2017